

# Масло Bona Hard Wax Oil

## Технический паспорт

**Bona Hard Wax Oil** (масло с твердым воском) обеспечивает удобную, натуральную поверхность путем смешивания затвердевающих натуральных масел и воска. Это средство делает поверхность водо- и грязенепроницаемой и разработано для покрытия поверхностей из необработанной древесины твердых пород и иных типов деревянных полов со средней и высокой нагрузкой.



- Один продукт - просто применять;
- Два слоя - готовность за один день;
- Отвечает требованиям DIN 51130-R9 касательно сопротивления скольжению;
- Стойкость к слюне и поту в соответствии с DIN 53160 Т.1+2;
- Задевывание царапин возможно точечно.

## Технические данные

Тип масла:	Смесь карнаубского воска, канделильского воска, подсолнечного, соевого масел и масла чертополоха.
Содержание твердых веществ:	примерно 47%
Плотность:	0,89 г/см <sup>3</sup>
Разбавляемость:	Не разбавлять
Время высыхания между нанесением слоев:	Примерно 3-4 часа при наличии хорошей вентиляции
Инструмент для нанесения:	Щетка или махеровый валик с коротким ворсом
Общий расход:	Примерно 1л на 20-24 м <sup>2</sup> в один слой, в зависимости от типа дерева и способа нанесения, Необходимо наносить 2 слоя.
Риск воспламеняемости:	Да (смотри паспорт безопасности)
Точка воспламенения:	свыше > 58°C
Чистка инструмента:	Инструмент можно чистить растворителем
Срок годности:	5 лет с момента производства в закрытой оригинальной упаковке
Хранение:	Хранение при плюсовой температуре
Утилизация:	Отходы и пустые контейнеры следует утилизировать в соответствии с местными предписаниями Законодательства
Размер упаковки:	4 x 0,75 литра (360 коробок на поддоне) 2 x 2,5 литра (168 коробок на поддоне) 1 x 10 литров (42 ведра на поддоне)

## Подготовка поверхности перед нанесением

Обрабатываемая поверхность должна быть тщательно отшлифована, высушена, полностью очищена от шлифовальной пыли, старого лака и других загрязнений. Следует применять систему Bona Scrad, наждачный круг / сетка или абразивный материал с зернистостью 120. Температура продукта, температура в помещении, а также температура пола должна быть в пределах от 8°C до 35°C. Обеспечьте хорошую вентиляцию в течение всего периода нанесения и сушки / застывания.

## Нанесение

Рекомендуется наносить с помощью высококачественной щетки с плотной тонкой щетиной или короткошерстного махерового валика. Хорошо встрайхните банку перед применением и помешивайте продукт во время применения. Расход на один слой 1 л на 20 - 24 м<sup>2</sup> в зависимости от типа древесины.

1. Нанесите тонким слоем на всю поверхности пола, избегая скопления продукта. Наносить следует, по возможности, по направлению волокон древесины.
2. Оставьте просохнуть не менее чем на 3-4 часа. Слабый воздушный поток, низкая температура или высокая влажность могут продлить время сушки/застывания.

**Bona**®

# Масло Bona Hard Wax Oil

## Технический паспорт



3. Нанесите второй тонкий слой на всю поверхность пола таким же образом, как и первый.
4. Не перемещайтесь по поверхности пола минимум 8 часов после нанесения средства, пока оно не высохнет. По возможности, увеличьте время сушки.
5. Для увеличения глянца можно мягко полировать с помощью сухой ткани или шлифовальной машины с белым падом.

### Примечания

- При нанесении на некоторые плотные и / или маслянистые породы древесины, такие как венге, мербау, айпе, могут проявляться различия во впитывании и сушке, всегда перед использованием масла с твердым воском тестируйте такие породы древесины на взаимодействие с продуктом и внешний вид готовой поверхности. Зачастую для получения ровной поверхности достаточно нанесения одного слоя и полировки.
- При желании придать поверхности глянец, следует применять рефresher (средство по уходу) для масла с твердым воском. Оно позволяет за неделю исправить дефекты поверхности, заново покрытой маслом с твердым воском. Для полировки используйте ткань или шлифовальную машину.

**ВНИМАНИЕ:** масло с твердым воском содержит быстровысыхающие масла. Опасность самовозгорания. Ткани, ветошь и другие загрязненные материалы следует поместить в воду или плотно закрытые металлические контейнеры.

### Уход

Чистить пол рекомендуется ежедневно, используя сухую швабру и/или пылесос. При необходимости протереть влажной шваброй с добавлением в воду чистящего средства Bona Cleaner. Примечание: всегда, когда возможно, чистите пол сухим методом. За полом следует ухаживать, регулярно используя рефresher для масла с твердым воском. Сильно изношенные участки (износ не должен доходить до голой древесины) следует обновить при помощи легкой шлифовки всей поверхности абразивным материалом с зернистостью 150, затем пропылесосить и нанести еще один слой масла на основе твердого воска, как это описано выше, начиная с пункта 3 настоящей инструкции.

### Чистка инструмента

Инструменты следует чистить сразу после их использования растворителем. Содержит метилэтилкетон. Может вызывать аллергическую реакцию.

**Bona®**